



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Gaz Kaçak Ölçme Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-050
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1	

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihaz sensörünü direk ateşe maruz bırakmayınız veya yanma haznesine sokmayınız.2. Gaz detektörüne her açılışta kalibrasyon için izin veriniz. Kalibrasyon hava temizliğine bağlı olarak 30 saniye ile 10 dakika arasında sürebilir.3. Cihazı test alanı dışında temiz havada çalıştırınız.4. Sensörün yerinde ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.5. Detektörü veya sensörü asla sıcak veya yanan bir alanın üstüne veya içine yerleştirmeyiniz.
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---